

MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE

BELLAVISTA

12.0 PANEL FOTOGRAFICO



.....
ALEJANDRO MARCO ANTONIO CHALCO ALFARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 65673



269

PANEL FOTOGRÁFICO

- 1. Desprendimiento del concreto en vereda.
- 2. Rotura de tapa de buzón.
- 3. Exhibición de acero
- 4. Fisura en martillo de concreto



IMAGEN 01

- 1. Rotura en vereda de concreto.
- 2. Desprendimiento en berma



IMAGEN 02

- 1. Desgaste y deterioro de pavimento.



IMAGEN 03

ALEJANDRO MARCO ANTONIO CHALCO ALFARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 65673



~~268~~
268

1. Desgaste y deterioro de pavimento.
2. Deterioro de berma lateral
3. Fisura en vereda de concreto



IMAGEN 04

1. Deterioro y desgaste de rampa vehicular.



IMAGEN 05

1. Deterioro de vereda de concreto.



IMAGEN 06

.....
ALEJANDRO MARCO ANTONIO CHALCO ALFAR
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 65673



~~267~~
267

1. Deterioro de la capa de rodadura.
2. Rotura de sardinel peraltado.
3. Ausencia de señalización horizontal.




IMAGEN 07

1. Deterioro de rampa



IMAGEN 08

1. Grieta en vereda de concreto.



IMAGEN 09



1. Deterioro de la berma lateral.



IMAGEN 10

1. Deterioro de la berma lateral.




IMAGEN 11

1. Desprendimiento de concreto de la berma lateral.




IMAGEN 12



~~265~~
265

1. Fisuras en vereda de concreto. Bruñas existentes de insuficiente profundidad.



IMAGEN 13

1. Fisuras en vereda de concreto.
2. Desprendimiento del concreto en sardinel de vereda



IMAGEN 14

1. Desprendimiento del concreto en berma lateral
2. Desgaste y deterioro del pavimento, a efecto del agregado abrasivo.



IMAGEN 15

Alcalde




~~264~~
264

- 1. Desprendimiento del concreto en vereda
- 2. Fisuras en veredas de concreto




IMAGEN 16

- 1. Rotura en vereda de concreto.
- 2. Fisuras en veredas de concreto



MAGEN 17

- 1. Desprendimiento del concreto en rampa.
- 2. Deterioro de la capa de rodadura



MAGEN 18

Handwritten signature



Handwritten signature and number 263

- 1. Desgaste y deterioro de la capa de rodadura.



MAGEN 19

- 1. Se evidencia el fallo por desnivel visto entre juntas.
- 2. Fisura en el en la capa de rodadura



MAGEN 20

- 1. Desprendimiento en veredas de concreto.




MAGEN 21


Handwritten signature
 ALEJANDRO MARCO ANTONIO CHALCO ALFARO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 65673




~~262~~
262



MAGEN 22



MAGEN 23






MAGEN 24

Chalco
 ALEJANDRO MARCO ANTONIO CHALCO ALFARI
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 65673






~~261~~
261



[Signature]
ALEJANDRO MARCO ANTONIO CHALCO ALFARO
INGENIERO CIVIL
Reg. C. P. N° 65673



260



Alfonso

ALFONSO MARCO ANTONIO CHALCO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 65673