

**13.PANEL FOTOGRAFICO**



Jorge Baltazar Rojas Montero  
Ingeniero Civil  
CIP 195771

PANEL FOTOGRÁFICO TANTALEAN VANINI

1. Fisuras en la superficie de las veredas.



IMAGEN N.º 01

1. Arcos de fútbol con oxido y en mal estado.



IMAGEN N.º 02

1. Losa deportiva sin cerco metálico.
2. No existen servicios higiénicos.



IMAGEN N.º 03



1. Fisuras en la losa deportiva en la superficie en forma de red.
2. Desgaste irregular.



IMAGEN N.º 04

1. Fisuras en la losa deportiva en la superficie en forma de red.
2. Desgaste irregular.




IMAGEN N.º 05

1. Superficie dañada en la losa deportiva.



IMAGEN N.º 06



Jorge Baltazar Rojas Montero  
Ingeniero Civil  
CIP 195771