13. PANEL FOTOGRÁFICO

PANEL FOTOGRÁFICO TABOADITA

1. Cerco perimétrico en mal estado.
2. Líneas reglamentarias poco visibles.
3. Desnivel en ciertas secciones del campo.
4. Desnivel del campo deportivo con la vereda existente.



IMAGEN N.º 01

1. Reflectores no encienden.
2. Grass sintetco en malas condiciones.

IMAGEN N.º 02

1. Malla de red de nylon enmal estado.
2. Cerco perimetrico con oxido.



IMAGEN N.º 03

JAVIER MAURICIO ZUÑIGA PINILLOS
Ingeniero Civil
CIP Nº 267662

1. Malla de nylon rotas y en malas condiciones.
2. Cerco perimétrico con aberturas y oxido.
3. Arcos de futbol con oxido y en mal estado.
4. Gradería de concreto con pintura en mal estado.
5. Veredas estrechas.



IMAGEN N.º 04

1. Desgaste de pintura en baños.
2. Puertas en mal estado.



IMAGEN N.º 05

1. Cobertura dañada.
2. Pintura en muros desgastada y puerta de madera en malas condiciones.
3. Lavadero presenta desgaste de mayolica y fisuras.



IMAGEN N.º 06

JAVIER MAURICIO
ZUÑIGA PINILLOS
Ingeniero Civil
CIP Nº 267662

1. Cobertura con oxido y en mal estado.
2. Pintura en malas condiciones.



IMAGEN N.º 07

1. Uriranio en mal estado, mayolicas desgastadas.
2. Inodoro en malas condiciones.



IMAGEN N.º 08

1. Cableado expuesto.
2. Oxido y desgaste de los tubos de acero.
3. Deterioro de la pintura existente.

IMAGEN N.º 09

JAVIER MAURICIO ZUÑIGA PINILLOS
Ingeniero Civil
CIP Nº 267662